

令和元(2019)年台風19号による 床上・床下浸水等状況図(足利市)



【凡例】



床上浸水範囲



床下浸水・道路冠水範囲

※現地調査及び聞き取り調査を基に
概略の範囲を示したものです。

