

施設カルテ①

基準日： 令和5年4月1日

施設基本情報

施設名称	足利学校			施設外観	
施設概要	国指定史跡：孔子廟、稲荷社、旧遺蹟図書館、土蔵（下蔵）、石倉（書庫）、收藏庫、足利学校隠寮、主屋・木小屋・裏門・土蔵・衆寮				
設置目的	足利学校跡の保存及び活用を図るため				
設置根拠（設置条例等）	足利学校跡史跡指定ノ件（内務省告示第38号）、史跡足利学校条例（条例第26号）				
所在地	昌平町2338				
施設運用開始日	平成2年12月10日	施設運用終了日			
所管部	教育委員会事務局	所管課	史跡足利学校事務所		
分類	大分類	社会教育系施設	運営形態		直営
	中分類	博物館等	防災拠点指定等		一時避難所
	小分類	博物館、郷土資料館	配置形態		併設施設
校区	小学校区	けやき小学校	借地の状況		借地なし
	中学校区	第二中学校	財産区分	行政財産	
土地	用途地域	第一種低層住居専用地域	目的外使用	無	
	駐車場台数	16 台	建築面積	㎡	
	敷地面積	16,308.00 ㎡	合計延床面積	1,595.20 ㎡	
			法定容積率	50 %	
			法定建ぺい率	30 %	

財務情報

【市の収入・支出】(千円)



項目/年度	令和2年	令和3年	令和4年
歳出 (A)	165,740	119,051	108,259
光熱水費等	3,020	3,367	5,068
修繕料	853	1,449	3,392
維持保全費	73,917	26,896	25,795
指定管理料	0	0	0
その他	0	0	0
土地・建物の使用料	0	0	0
人件費	維持管理	9,200	9,200
	事業運営	61,450	61,450
事業運営費	17,300	16,688	16,454
歳入 (B)	39,842	31,715	33,620
使用料	15,752	27,905	29,955
財産収入	0	0	0
国県支出金	23,354	2,329	2,328
その他	735	1,481	1,337
収支(A-B)	125,898	87,335	74,639
対前年度比(%)		▲ 31	▲ 15

【指定管理者の収入・支出】(千円)

項目	令和2年	令和3年	令和4年
歳出 (C)	0	0	0
光熱水費等	0	0	0
修繕費	0	0	0
維持保全費	0	0	0
その他	0	0	0
土地・建物の使用料	0	0	0
事業運営費	0	0	0
人件費	0	0	0
歳入 (D)	0	0	0
指定管理料	0	0	0
利用料金等	0	0	0
自主事業	0	0	0
その他	0	0	0
収支(C-D)	0	0	0
対前年度比(%)			


1㎡当たりの行政コスト	令和2年	令和3年	令和4年
[ 収支(A-B)/合計延床面積 ]	78.9	54.7	46.8
平均に使用する分類	中分類		

利用指標当たりの行政コスト	令和2年	令和3年	令和4年
[ 収支(A-B)/利用指標 ]	2.1	0.8	0.6



施設サービス供給状況

利用指標	単位	令和2年	令和3年	令和4年	対象	
1	利用者(入館者数)	人	60,516	109,197	131,214	◆
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



施設カルテ②

基準日: 令和5年4月1日

建物基本情報


No	棟名称	主体構造	建築年	法定耐用年数	残存耐用年数	階数		延床面積
						地上	地下	
	バリアフリー			耐震基準	改修履歴			
車椅子用エレベーター	施設玄関口スロープ	身障者用トイレ	令和2年		令和3年	令和4年		
1	主屋・木小屋・裏門・土蔵・衆寮	木造	平成2年	15年	-18年	1	0	657㎡
	無	有	有	新耐震	茅葺屋根維持補修工事	茅葺屋根維持補修工事	茅葺屋根維持補修工事	
2	足利学校隠寮	鉄筋コンクリート造	平成2年	50年	17年	1	1	360.98㎡
	無	無	有	新耐震				
3	下蔵	土蔵造	大正11年	14年	-87年	2	0	37.24㎡
	無	無	有	旧耐震				
4	仮設便所	鉄筋コンクリート造	平成2年	38年	5年	1	0	29.76㎡
	無	無	有	新耐震				
5	旧遺蹟図書館	木造	大正4年	24年	-84年	1	0	200.92㎡
	無	無	有	旧耐震				
6	稲荷堂	木造	明治42年	24年	-90年	1	0	48.45㎡
	無	無	有	旧耐震				
7	収蔵庫	鉄筋コンクリート造	昭和42年	50年	-6年	1	0	45.1㎡
	無	無	有	旧耐震				
8	孔子廟	木造	1668/04/01	24年		1	0	138.4㎡
	無	無	有	耐震改修済	大成殿(孔子廟)保存修理工事			
9	石倉(書庫)	石積造	昭和12年	41年	-45年	2	0	77.35㎡
	無	無	有	旧耐震				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

自由記載欄

平均に使用する分類      中分類

費用対効果分析 (mあたり利用度とmあたりコスト)

【費用対効果分析 (建物基本情報調査による定量的な分析)】  
○費用対効果分析 (mあたりコストとmあたり利用度)




区分	対応	費用対効果のとらえ方
A	継続	コストと利用度のバランスが良い
B 1	コスト改善	コスト面の改善が必要
B 2	利用度改善	利用度の改善が必要
C	見直し	コストと利用度のバランスが悪い

凡例 ■ … 当該施設    ◆ … 比較対象 (分類) の他施設

・軸の交差箇所は、用途を同じとする施設全体の移動平均値である。

施設分析

【施設性能評価】  
施設管理者アンケートによる定性的な評価




番号	項目	チェックポイント
①	外壁	竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況
②	屋上防水	竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況
③	給排水設備	竣工・修繕後の経過年数と維持管理・劣化状況
④	空調設備	劣化状況と運転状況
⑤	老朽化状況	設定耐用年数からの残存年数による判断
⑥	耐震化状況	耐震基準、耐震診断実施状況
⑦	バリアフリー対応等	「出入口 (スロープ)、エレベーター、トイレ」についての対応状況

施設性能評価の考え方	不良 ←—————→ 良好
レーダーチャートの大きさ	小 ←—————→ 大

凡例 — 赤線 … 当該施設    - - - - 青線 … 比較対象 (分類) の他施設

施設評価

【一次評価 (費用対効果/施設性能)】



区分	対応	方向性の考え方
A	継続	長寿命化を基本とする
B 1	向上	施設性能の向上を検討する
B 2	向上	費用対効果の向上を検討する
C 1	改善	施設性能の改善を検討する
C 2	改善	施設性能と費用対効果, 両方の改善を検討する
C 3	改善	費用対効果の改善を検討する
D 1	見直し	施設性能の見直しを検討する
D 2	見直し	費用対効果の見直しを検討する
E	要見直し	施設性能と費用対効果, 両方を見直しが必要である

凡例 ■ … 当該施設    ◆ … 比較対象 (分類) の他施設